

Cubierta de cal

Con ella se trataba de proteger la muralla, torres o cualquier elemento constructivo.



Foto 302. Caves (Millares)



Foto 303. Castellnovo



Foto 304. Biar



Foto 305. Artana



Foto 306. Perputxent

Caves, Castellново, Biar, Artana y Perputxent. Era frecuente que la parte exterior estuviera recubierta por una capa o pintura de cal, actualmente desaparecida, aunque aún quedan restos en la parte exterior o interior.

El paso del tiempo ha dejado unas construcciones en ruina que por su deterioro corren peligro de desaparecer.



Foto 307. Monserrat



Foto 308. Aín

Montserrat y Aín. Es frecuente observar que, en las esquinas o ángulos de algunos recintos, aún se mantienen en pie ciertos restos o “agujas”, debido a que en esa zona había materiales más resistentes.



Foto 309. Vall de Almonacid. El peligro del tapial son las grietas o fisuras que presenta.



Foto 310.



Foto 311.

Beselga. El tapial aparenta una construcció aparentement sòlida (fot. núm. 310) o tot el contrari (fot. núm. 311). Tot dependrà de l'estat en que se troba. Veuja aquests dos exemples del mateix castell. Del segon se desprèn que, en el moment que ceda la base, ho pot fer tota la paret.