

### *Política de reconstrucciones*

En las últimas décadas se ha acrecentado una política de conservación del Patrimonio. No obstante, no hay normas fijas y comúnmente aceptadas por todos.



*Foto 312.*



*Foto 313.*

La Mola (Novelda). Frecuentemente, en la parte exterior se realizan actuaciones más o menos discutible (fot. núm. 312), mientras que la interior se suele dejar sin intervenir (fot. núm. 313). Los ejemplos que se muestran corresponden al mismo lugar y a la misma parte del lienzo de muralla.



*Foto 314.*



*Foto 315.*

Villena. Se cuida especialmente la parte exterior (fot. núm. 314), mientras queda olvidada la interior (fot. núm. 315).



*Foto 316. Xixona. Las medidas tendientes a evitar una mayor degradación sólo en algunos casos son acertadas, no alterando sustancialmente el conjunto.*



*Foto 317. Petrer. Es uno de los castillos donde la actuación ha sido, en su conjunto, más "dura", transformando el interior para nuevas funciones, lo que ha modificado parte de sus antiguas estructuras.*

En general los castillos del valle del Vinalopó han visto modificado sensiblemente su conjunto, al igual que en Sax.



Foto 318. Denia. Ejemplo de actuación que debiera evitarse.



*Foto 319.*



*Foto 320.*

Bétera. En torno a la torre de su antigua alquería islámica, el conjunto que construyó la orden de Calatrava y sus sucesivos señores, tenía que haber sido objeto de un mayor análisis y estudio. Observéase la situación antes de la intervención (fot. núm. 319) y después de ejecutada (fot. núm. 320).



*Foto 321. Alzira. No se debe ajardinar la zona anterior de su muralla y abrir una puerta en una de las torres de su muralla con la finalidad de que se acceda más cómodamente desde el interior.*